PUROXID 2

773/12/06/07/A1

PRESENTAZIONE Liquido chiaro.

APPLICAZIONI Additivo per l'idrossido di sodio con effetto ossidante per il lavaggio dei tank, tubazioni e le varie apparecchiature.
Il PUROXID 2 può essere usato da solo per il lavaggio dei tank, tubazioni e delle apparecchiature, per mezzo di un sistema automatico o di una semplice aspersione.

COMPOSIZIONE Prodotto a base di perossido di idrogeno.

PROPRIETÀ IL PUROXID 2 può essere utilizzato sia a freddo che a caldo e si risciacquano facilmente.
IL PUROXID 2 in soluzione di impiego è compatibile con l'acciaio inossidabile e la maggior parte dei materiali utilizzati nell'industria alimentare.
Il PUROXID 2 non compatibile con il rame.

Questo prodotto è idoneo per l'industria alimentare (birreria, bevande analcoliche, ecc.). Rispetta la legislazione nazionale ed europea in vigore.

CONCENTRAZIONI D'USO

<u>NaOH + PUROXID 2</u>
1 - 3 % p/v NaOH + 0,3 – 2 % v/v PUROXID 2.

<u>PUROXID 2 da solo</u>
Tramite aspersione e/o ricircolo : 0,5-1,5 % v/v sia a caldo che a freddo.

Tempo minimo di contatto : 30 minuti.

DETERMINAZIONE CONCENTRAZIONE

- Prelevare 10 ml di soluzione di impiego.
- Aggiungere ca 100 ml di acqua distillata.
- Aggiungere 15 ml di H_2SO_4 (25 %).
- Titolare con $KMnO_4$ 0,02 mol/l fino al viraggio della soluzione al rosa.

[PUROXID 2] % v/v = ml de $KMnO_4$ 0,02 mol/l x 0,040.
[PUROXID 2] % p/v = ml de $KMnO_4$ 0,02 mol/l x 0,045.

Questo metodo e anche valido in presenza di soda.

SOPURA ITALIA s.r.l.
38121 TRENTO (TN) - VIA BRENNERO NR. 139/5-6
TEL (0461)23.50.55

SOPURA
Società unipersonale soggetta a direzione
e coordinamento di S.A. SOPURA N.V. (BE 0401.638.101)

	Peso specifico : 1,130 +/- 0,015.
IMBALLAGGIO	Tanica (con sfiatatoio) - fusto (con sfiatatoio).
STOCCAGGIO	L'imballaggio deve essere obbligatoriamente **stoccato verticalmente**. Evitare il caldo e la luce. Stoccare soltanto con l'imballaggio d'origine.
PRONTO INTERVENTO	Vedere scheda di sicurezza.
PREPARATO PERICOLOSO	Vedere scheda di sicurezza.
TRASPORTO	ADR-RID : IMO : Vedere scheda di sicurezza.